

Dystrybutor

P100

Presostaty do bezpośredniego montażu

Kapsułkowe presostaty serii P100 charakteryzują się bezpośrednim montażem oraz stałymi nastawami. Typowe zastosowanie urządzeń to odcinanie przy spadku lub wzroście ciśnienia w zastosowaniach OEM. Zakres działania presostatów P100 dostosowany jest do wymogów użytkownika.

P100 można stosować do czynników chłodniczych niepowodujących korozji, takich jak R134a; R22; R404, R410A i innych.




Właściwości

- Kompaktowa budowa i niewielki ciężar
- Hermetyczny, pyłoszczelny przełącznik IP67
- Szeroki wachlarz przyłączy elektrycznych i ciśnieniowych

Zastosowanie

- Klimatyzacja pomieszczeń komputerowych
- Skraplacze układów chłodniczych/klimatyzacji
- Chłodnictwo komercyjne
- Maszyny do lodu
- Urządzenia do przechowywania produktów spożywczych



Wymiary w mm

Modele z automatycznym resetem

Kody zamówień	Zastoso- wanie	Czynnik chłodniczy	P (bar)		P otw. (bar) ± tolerancja	P zam. (bar) ± tolerancja	Przyłącze		Połączenie. elektr.	Przełącznik
			Otwarty	Zamknięty			"1/4" „SAE rozszerz. żeńskie”	50 mm proste, średn. 6 mm x 7 mm, rurka lutowana z platerowanej miedzi		
P100AP-300D	Niskie ciśnienie Autom. reset	R134A	2,5	4	0,5	0,5	●	---	2 Mt.	SPST
P100AP-301D		R407C	4	6			---	●		
P100AP-302D					R404A	0,3	2,8	0,4		
P100AP-306D		Normalnie otwarty	---	0,5	1,5	0,3	0,3			
P100AP-308D	0,7			2,2						
P100AP-309D										
P100AP-310D								3 Mt.		
P100CP-102D	Wysokie ciśnienie Autom. reset	R134A	16	11	0,7	1,4	---	●	2 Mt.	
P100CP-103D		R407C	24	18			●	---		
P100CP-104D		R404A	28	23			---	●		
P100CP-106D							●	---		
P100CP-107D	Normalnie zamknięty	R410A	38	28	0,7	0,7	●	---	FASTON	
P100CP-108D		---	27,6	20,7						
P100CP-110D			26	20						
P100CP-111D										

Dystrybutor


P100

Presostaty do bezpośredniego montażu


Właściwości

- Kompaktowa budowa i niewielki ciężar
- Hermetyczny, pyłoszczelny przełącznik IP67
- Modele z resetem ręcznym mają budowę swobodnie wyzwalaną
- Dostępne są modele z połączanymi stykami
- Szeroki wachlarz przyłączy elektrycznych i ciśnieniowych

Modele z resetem ręcznym



Kody zamówień	Zastoso- wanie	Czynnik chłodniczy	P (bar)		P otw. (bar) ± tolerancja	P zam. (bar) ± tolerancja	Przyłącze		Połączenie elektryczne (m)	Przełącznik
			Otwarty	Zamknięty			"1/4" „SAE rozszerz. żeńskie”	50 mm proste, średn. 6 mm x 7 mm, rurka lutowana z platerowanej miedzi (TIF5)		
P100DA-66D	Wysokie ciśnienie reset ręczny	R134A	16		0,7	---	●	---	2	SPST
P100DA-67D							---	●		
P100DA-68D		R407C	26				●	---	3	
P100DA-69D							---	●		
P100DA-70D		R404A	28				●	---		
P100DA-71D							---	●		
P100DA-72D		R410A	38		1,0		●	---	2	
P100DA-73D			38				---	●		
P100DA-74D		R407C	26		0,7		●	---	1,2	
P100DA-75D		R410A	42				●		2	
P100DA-76D			42				---	●		



P100 Presostaty wysokoodporne – automatyczny reset

Kody zamówień	Zastosowanie	Czynnik chłodniczy	P (bar)		P otw. (bar) ± tolerancja	P zam. (bar) ± tolerancja	Przyłącze		Połączenie elektryczne (m)	Przełącznik
			Otwarty	Zamknięty			„1/4” „SAE rozszerz. żeńskie”	50 mm proste, średn. 6 mm x 7 mm rurka lutowana z platerowanej miedzi (TIF5)		
P100EE-17D	Wysokie ciśnienie Autom. reset	R404A	20	25	1,0	1,0	●	---	1,5	SPDT
P100EE-18D		R134A	15	11						
P100EE-60D	Normalnie zamknięty	R404A	28	21	0,7	0,7	---	●	2	
P100EE-61D							●	---		
P100EE-68D		R134A	3	25	0,35	0,35	●	---	1,8	

europeski katalog produktów 2011

Dystrybutor